

Le saldature hanno ceduto in più punti, effettuata dopo 24 ore la riparazione



Spettacolare intervento, mercoledì e giovedì scorsi, dei Vigili del Fuoco in Piazza Umberto I. Un cornicione della copertura centrale della Dogana dei grani si è staccato parzialmente dal supporto e rischiava di precipitare sul marciapiede antistante l'edificio dove normalmente stazionano diverse persone. Gli addetti alla sorveglianza della Dogana alle dipendenze della Sovrintendenza, temendo il pericolo, hanno immediatamente chiesto l'intervento dei pompieri, giunti velocemente mercoledì mattina con quattro uomini ed un'autoscala. Due Vigili del fuoco sono saliti sul cestello ed hanno raggiunto il punto il cui il cornicione stava per cedere constatando che le saldature che fissavano la scossalina metallica erano saltate. Per effettuare la riparazione, però, erano necessari attrezzi e strumenti che i Vigili del Fuoco non avevano a disposizione, così da decidere di rinviare l'intervento di 24 ore. Sia il Sovrintendente De Chirico che il direttore della Dogana Muollo, nel frattempo, sono stati informati dal personale dell'edificio gestito dall'ente ministeriale per avere le necessarie autorizzazioni a procedere con la riparazione. Il materiale occorrente è stato recuperato e l'indomani i Vigili del fuoco, con un'altra squadra, sono tornati in Piazza per completare l'operazione. L'episodio, seppure molto lontano dall'aver rappresentato un rischio per alcuno grazie al tempestivo intervento degli addetti (se non fosse stato necessario l'utilizzo dell'autoscala dei Vigili del fuoco nessuno si sarebbe accorto di nulla), ha comunque riacceso i riflettori sullo stato di conservazione dell'edificio, la cui copertura è stata completamente ricostruita dopo il terremoto mentre l'ultimo intervento sulla facciata principale risale a pochi anni fa.

Un pezzo di cornicione del tetto della Dogana rischia di staccarsi, intervento dei Vigili del Fuoco in Piazza

Scritto da Redazione

Mercoledì 09 Giugno 2010 11:03

